


Tras 14 meses en la mar la primera impresión es muy buena, la parte aérea parece no haber sufrido daños físicos.




La clave. Tras 6+14 meses de trabajo, aun le queda algún amperio y tras hacerse de rogar un buen rato libra la boya del fondeo. Véase en la foto de detalle el fango adherido.



La parte inferior del flotador y toda la quilla aparecen totalmente tapizadas de mejillones, también hay *Balanus* de gran tamaño. La zona entre la quilla y el flotador aparece completamente limpia. El correntímetro superficial de Aanderaa (DSC4100R) ni se ve.



El catador de mejillones de alta mar



El perfilador de corrientes aparece totalmente tapizado de incrustantes. Llama la atención la gran cantidad de mejillones en la parte superior de la jaula (donde está recogido el cable restante) y en los transductores. Es necesario quitar mejillones para acceder al conector.



200m 100m 75m 50m 30m

10m

20m